

KOGEL SN 24 HARD WOOD FLOOR



Número de 309007
Categoria Semi reboque
Especificação Caixa de Cortinas
Ano 1ª legalização 2017 / 11
Quilometragem

Número do chassi
WK0S0002400203000

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 7950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Capacidade de carga 35 020 kg
Tara 6 980 kg
Peso bruto 42 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Distância entre os eixos 901 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 017
Comprimento da caixa 1 360 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 271 cm
Altura livre 263 cm
Tecto correção ✓

Eixo

Marca do eixo VALX

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

6 mm

7 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

10 mm

10 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



3

8 mm

4 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos