



Marcă	M.A.N.
Tip	35.480 TGA
Sortiment	Camion
Specificare	Platformă
Anul înregistrării	2009
Număr șasiu	WMAH41ZZ38M509392
Kilometraj	573.231 km
Starea tehnică	★★★★★

Preț

€ 27950



Mai multe informații despre acest vehicul?

Contactează-ma

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	4
Configurație	8x4
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	17.900 kg
Greutate brută	35.000 kg
Capacitate totală motorină	400 litri
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	Special
Număr închizătoare	2
Gresare centrală	✓
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	cabină de dormit
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Scaunul șoferului	Volan pe partea stanga
Culoare	Galben

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	353 Kw (473 Pk)
Euro	4
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	16
Ambreiaj	✓
Servodirecție	✓
ABS	✓

Angrenaj de transmisie

Decuplare motor	✓
-----------------	---

Suprastructură

Pompă	✓
-------	---

Macara

Macara	✓
Macara marca	Epsilon 165 Z plus
An fabricație macara	1
Capacitate macara	16
Încărcătură maximă	1580 kg bij 9 m.
Număr suportți	2
Avizat CE	✓
Control poziție	comandă sus
Poziție macara	În spatele șasiului
Extensii hidraulice	2 ori
Racorduri hidraulice supl.	Fără
Gheară apucătoare	✓

Observații

EPSILON 165 Z CRANE / 8X4 HUBREDUCTION / EURO 4

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf	★★★★★
Coduri de afișare ale bordului	★★★★★
Electric	★★★★★

Cabină

Interne	★★★★★
Extern	★★★★★
Direcție	★★★★★
Arcuri	★★★★★
Șasiu	★★★★★
Frâne	★★★★★

Angrenaj de transmisie

Motor - generalități	★★★★★
Sistem de răcire	★★★★★
Sistem de alimentare cu carburant	★★★★★
Sistem de evacuare	★★★★★
Sistem de gresare	★★★★★
Cutie de viteze	★★★★★
Ambreiaj	★★★★★
Angrenaj de transmisie	★★★☆☆

Suprastructură

Hidraulica	★★★★★
Suprastructura	★★★★★

Macara

Suportji	★★★★★
Mecanic	★★★★★
Hidraulica	★★★★★
Electric	★★★★★

Anvelope/Roți

Anvelope	★★★★★
----------	-------



Foarte bine de stat



Bun de stat




De stat rezonabil



Moderată de stat



Nu îndeplinesc cerințele



Pneuri și axe

