

SCANIA R410 HL 6X2 RETARDER



Număr de 293475
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2014 / 11
Kilometraj 1.001.270 km

Număr șasiu
YS2R6X20005362973

Starea tehnică



Observații

PRICE WITHOUT TRAILER / PREIS OHNE
(A15)

Preț € 19900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	11.060 kg
Greutate brută	25.700 kg
Capacitate totală motorină	1.000 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	50 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	470 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Aer condiționat pentru parcare	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	302 Kw (410 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	automatic
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Retarder
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	771 cm
Lățime container	249 cm
Înălțime container	299 cm
Înălțimea platformei de încărcare	99 cm
Înălțime maximă	283 cm
Acoperiș glisant	✓

Observații

Observații	PRICE WITHOUT TRAILER / PREIS OHNE ANHÄNGER / PRIJS ALLEEN VOOR DE AUTO
------------	--

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărimă envelope: 295/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



2

Mărimă envelope: 295/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

Mărimă envelope: 295/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele