

VOLVO FH 460 HAMMAR SIDE LOADER



Număr de 296744
Sortiment Camion
Specificare Transport containere
Anul înregistrării 2013 / 10
Kilometraj 879.025 km

Număr șasiu
YV2RG20C1EA753584

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	13.070 kg
Greutate brută	28.000 kg
Capacitate totală motorină	550 litri
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	Special
Număr închizătoare	1
Ampatament	460 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Globetrotter XL
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	345 Kw (469 HP)
Euro	5
Cutie de viteze categorie	I-Shift
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Decuplare motor	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Pompă	✓

Macara

Macara	✓
Macara marca	hammar
An fabricație macara	2.008
Număr suporturi	3
Avizat CE	✓
Telecomandă	✓
Racorduri hidraulice supl.	Fără

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Hidraulica



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

9 mm

8 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

4 mm

7 mm

8 mm

8 mm

Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

5 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele