

VOLVO FH 13.420 8X2 LIVE ANIMALS



Număr de 296832
Sortiment Camion
Specificare Transport de animale
Anul înregistrării 2010 / 07
Kilometraj 787.592 km

Număr șasiu
YV2AG10C4AA695178

Starea tehnică



Observații
NOT FOR SALE TO DENMARK
(A15)

Preț € 12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 4
Configurație 8x2
Greutate proprie 20.400 kg
Greutate brută 29.500 kg
Capacitate totală motorină 300 litri
Număr închizătoare 1
Ampatament 660 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Culoare Alb
Cameră de marșarier ✓

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Volvo
Capacitate motor 315 Kw (428 HP)
Euro 5
Cutie de viteze categorie I-Shift
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓
Decuplare motor ✓

Suprastructură

Lungime container 986 cm
Lățime container 248 cm
Înălțime container 280 cm
Înălțimea platformei de încărcare 90 cm
Înălțime maximă 273 cm
Pompă ✓

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Trapă de încărcare marca Zepro
Material trapă de încărcare oțel inoxidabil
Mărime platformă 273 x 248
Voltaj trapă de încărcare 24

Observații

Observații NOT FOR SALE TO DENMARK

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărimă envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic

2



Mărimă envelope: 315/60R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție

3



Mărimă envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

4



Mărimă envelope: 315/60R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele