

M.A.N. 26.290 TGM 6X2 STEERAXLE LIFT



Număr de 297216
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2015 / 11
Kilometraj 302.822 km

Număr șasiu
WMAN44ZZ8GY337646

Starea tehnică 
Observații
6x2-4 last axle steering / airco / automatic
(A15)

Preț € 31950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	9.900 kg
Greutate brută	26.000 kg
Capacitate totală motorină	400 litri
Număr închizătoare	1
Ampatament	510 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Culoare	Albastru
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	213 Kw (289 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	AS-tronic
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	849 cm
Lățime container	249 cm
Înălțime container	269 cm
Înălțimea platformei de încărcare	118 cm
Înălțime maximă	264 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	2.500 kg
Trapă de încărcare marca	Zepro
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	200X252

Observații

Observații	6x2-4 last axle steering / airco / automatic gear
------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/60R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele