PACTON 3142 D GESCHOOPEERD CRANE 14 TON









Număr de	297420
Sortiment	Semiremorcă
Specificare	Platformă
Anul înregistrării	1993 / 06
Kilometraj	

Număr şasiu

XLD3142DX00031311

Starea tehnică

Observaţii

(A15)

Preţ € 9900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP | KLEYN VANS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate maximă	33.100 kg
Greutate proprie	8.900 kg
Greutate brută	42.000 kg
Tip de şasiu	Completă şasiu
Material şasiu	oţel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Culoare	Albastru

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)

Suprastructură

An fabricaţie suprastructură	1.993
Lungime container	1.355 cm
Lăţime container	242 cm
Înălţimea platformei de încărcare	115 cm

Osie

Marca osiei	SAF

Macara

Macara	√
Macara marca	Kennis 14.000
An fabricaţie macara	1.989
Capacitate macara	14
Încărcătură maximă	3000 kg bij 4,6 m.
Număr suporţi	2
Avizat CE	√
Control poziţie	comandă sus
Poziţie macara	Mobil
Extensii hidraulice	2 ori
Racorduri hidraulice supl.	2
Rotator	√

Informaţii de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuţi şi pricepuţi

Kleyn Trucks se diferentiaza de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecţie

Suprastructură

Condiţie externă ●●●○○

Macara

Suporţi ●●●●○

Mecanic ●●●○○

Hidraulica ●●●○○

Electric ●●●●○

Anvelope/Roţi

Anvelope ●●●○○

Pneuri și axe

1



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

2



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

3



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

Informaţii de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicaţie pentru raport de inspecţie

●●●●● Foarte bine de stat
●●●●○ Bun de stat
●●●○○ De stat rezonabil
●●○○○ Moderată de stat
●○○○○ Nu îndeplinesc cerinţele