

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK



Număr de 298190
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2016 / 06
Kilometraj

Număr șasiu
WSM00000005160538

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 18450



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate proprie	8.537 kg
Greutate brută	39.000 kg
Tip de șasiu	Incomplete șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.016
Lungime container	1.340 cm
Lățime container	250 cm
Înălțime container	269 cm
Înălțime maximă	268 cm

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	vector1950
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric
Ore funcționare - electric	5 ore
Ore funcționare - diesel	5.047 ore
Grosimea peretelui [s] mm	Grosimea peretelui 35 mm

Osie

Marca osiei	SCHMITZ
-------------	---------

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

6 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



2

5 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

6 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele