

## DAF LF 45.210 11.9T EEV COMBI



Număr de 300086  
Sortiment Camion  
Specificare Draperie  
Anul înregistrării 2014 / 05  
Kilometraj 432.530 km

Număr şasiu  
XLRAE45FF0L434173

Starea tehnică



Observații

( A15 )

**Preț € 19900**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Echipament

### Şasiu

Număr de osii (arbori) 2  
Configurație 4x2  
Greutate proprie 6.968 kg  
Greutate brută 11.990 kg  
Capacitate totală motorină 300 litri  
Al doilea rezervor de motorină ✓  
Cuplarea remorci ✓  
Număr închizătoare 1  
Ampatament 540 cm  
Tip suspensie suspensie pneumatică

### Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse  
Control viteză de croazieră ✓  
Tahograf ✓  
Tahograf digital ✓  
Aer condiționat ✓  
Culoare Multicoloră

### Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 151 Kw (205 HP)  
Euro 5  
Cutie de viteze categorie Manual  
Număr viteze 6  
Ambreiaj ✓  
Servodirecție ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Suprastructură

Lungime container 721 cm  
Lățime container 248 cm  
Înălțime container 307 cm  
Înălțimea platformei de încărcare 86 cm  
Înălțime maximă 301 cm

### Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



Mărime envelope: 245/70R17,5  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri  
Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 245/70R17,5  
suspensie pneumatică  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele