

VAN HOOL MULTI HIGH CUBE MB DISC BRAKES



Număr de 300637
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport containere
Anul înregistrării 2005 / 01
Kilometraj
Număr șasiu
YE13B0070AA406391

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 3450



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate maximă	32.660 kg
Greutate proprie	5.340 kg
Greutate brută	38.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Ampatament	870 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.007
Mărimi container	1x20/2x20/1x30/1x40

Camion cu platformă joasă

șasiu extensibil	în spate
------------------	----------

Osie

Marca osiei	MERCEDES-BENZ
-------------	---------------

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4
mm

8
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



2

7
mm

5
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



3

9
mm

10
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele