

SCHWARZMUELLER S1 BIG VOLUME LIFT AXLE



Număr de 301013
Sortiment Semiremorcă
Specificare Moving floor
Anul înregistrării 2018 / 12
Kilometraj
Număr șasiu
VAVJS1339JH409298

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 28900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate maximă	28.520 kg
Greutate proprie	7.480 kg
Greutate brută	36.000 kg
Tip de șasiu	Incomplete șasiu
Material șasiu	aluminiiu
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.018
Material suprastructură	aluminiiu
Lungime container	1.355 cm
Lățime container	247 cm
Înălțime container	283 cm
Înălțime maximă	276 cm

Osie

Marca osiei	SAF
-------------	-----

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 445/45R19,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 445/45R19,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



3

Mărime envelope: 445/45R19,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele