

## VOLVO FH 13.400 XL E4 BOAT TRANSPORT



Număr de 301546  
Sortiment Camion  
Specificare Platformă  
Anul înregistrării 2007 / 04  
Kilometraj 811.726 km

Număr șasiu  
YV2ASG0AX7B457693

Starea tehnică



Observații

( A15 )

Preț € 9950



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Echipament

### Șasiu

Număr de osii (arbori) 2  
Configurație 4x2  
Greutate proprie 12.845 kg  
Greutate brută 19.990 kg  
Capacitate totală motorină 300 litri  
Număr închizătoare 1  
Ampatament 510 cm  
Tip suspensie suspensie (exclusiv)  
pneumatică

### Cabină

Tip cabină Globetrotter XL  
Control viteză de croazieră ✓  
Tahograf ✓  
Tahograf digital ✓  
Aer condiționat ✓  
Radiotor staționare ✓  
Culoare Galben

### Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 294 Kw (400 HP)  
Euro 4  
Cutie de viteze categorie I-Shift  
Număr viteze 12  
Servodirecție ✓  
ABS ✓  
ASR ✓  
Decuplare motor ✓

### Suprastructură

Lungime container 624 cm  
Lățime container 248 cm  
Înălțimea platformei de încărcare 94 cm  
Pompă ✓

### Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



Mărime envelope: 315/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 295/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele