

MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS STREAMSPACE



Număr de 302460
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2016 / 02
Kilometraj 540.056 km

Număr șasiu
WDB96340310013518

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 17900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 7.485 kg
Greutate brută 19.000 kg
Capacitate totală motorină 570 litri
Înălțimea discului de cuplare 120 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 370 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină înaltă
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Roșu

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Mercedes
Capacitate motor 331 Kw (450 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie Telligent
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele