

SCHMITZ SKO 24/LZG FP45 STEERAXLE TAILLIFT



Număr de 302809
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2015 / 08
Kilometraj

Număr şasiu
WSM00000002011794

Starea tehnică 
Observații
FRIGO IS NOT WORKING / LAST AXLE
(A15)

Preț € 5900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate proprie	9.800 kg
Greutate brută	42.000 kg
Tip de şasiu	Incomplete şasiu
Material şasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.015
Lungime container	1.340 cm
Lățime container	250 cm
Înălțime container	255 cm
Înălțime maximă	253 cm

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Thermoking
Tip motor unitate frigorifică	ct15
Grosimea peretelui [s] mm	Grosimea peretelui 40 mm

Osie

Marca osiei	SCHMITZ
-------------	---------

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	1.500 kg
Trapă de încărcare marca	d hollandia
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	200x255

Observații

Observații
FRIGO IS NOT WORKING /
LAST AXLE STEERING /
TAILLIFT / BACK DOORS

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

9
mm

9
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



2

6
mm

5
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



3

10
mm

13
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele