

MERCEDES-BENZ ACTROS 4163 LS 8X4 180T NEW



Număr de 303753
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2015 / 05
Kilometraj 461.775 km

Număr șasiu
WDB9634261L919232

Starea tehnică 
Observații
180 ton, Push, new engine, gearbox & TRK at
(A15)

Preț € 89900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 4
Configurație 8x4
Greutate proprie 13.575 kg
Greutate brută 41.000 kg
Capacitate totală motorină 600 litri
Înălțimea discului de cuplare 140 cm
Tip cupla încrezut
Număr închizătoare 2
Ampatament 390 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină înaltă
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Argint
Metalic ✓

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Mercedes
Capacitate motor 460 Kw (625 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie automatic
Număr viteze 16
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Voith
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓
Instalație hidraulică ✓
Decuplare motor ✓

Suprastructură

Pompă ✓

Observații

Observații 180 ton, Push, new engine, gearbox & TRK at 364 t km

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție



Mărimă envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Reducere butuc
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Reducere butuc
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele