

MOL DE BUF 10.5 M3 MIXER DEUTZ



Număr de 303759
Sortiment Semiremorcă
Specificare Betonieră
Anul înregistrării 2008 / 08
Kilometraj

Număr şasiu
YA9BM33208B222515

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 9700



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Greutate proprie	7.980 kg
Greutate brută	33.000 kg
Tip de şasiu	Completă şasiu
Material şasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.008
Capacitate vrac	15
Măsură capacitate vrac	m3

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 425/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



Mărime envelope: 425/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele