

VOLVO FM 13.400 8X2 KENNIS CRANE



Număr de 303882
Sortiment Camion
Specificare Deschis cu pereți
Anul înregistrării 2007 / 09
Kilometraj 748.811 km

Număr șasiu
YV2JSG0F07A647827

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 29950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 4
Configurație 8x2
Greutate maximă 23.810 kg
Greutate proprie 13.190 kg
Greutate brută 37.000 kg
Capacitate totală motorină 400 litri
Număr închizătoare 1
Ampatament 510 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Culoare Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Volvo
Capacitate motor 294 Kw (400 HP)
Carburant motorină
Euro 5
Cutie de viteze categorie I-Shift
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 680 cm
Lățime container 249 cm
Înălțime container 100 cm
Înălțimea platformei de încărcare 146 cm

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri

Macara

Macara ✓
Macara marca Kennis R-16/7.10
Capacitate macara 16
Încărcătură maximă 2550 Kg bij 5.9 m
Număr suporturi 2
Avizat CE ✓
Pозиție macara Mobil
Extensii hidraulice 3 ori
Racorduri hidraulice supl. Fără
Rotator ✓
Cârlig cu palete ✓
Cârlig ✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Macara

Suport



Mecanic



Hidraulică



Electric



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

10 mm

9 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

9 mm

9 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



3

8 mm

9 mm

6 mm

10 mm

Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



4

8 mm

12 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele