

SCANIA P400 HIAB 288EP5



Număr de 303939
Sortiment Camion
Specificare Deschis cu pereți
Anul înregistrării 2011 / 07
Kilometraj 427.873 km

Număr șasiu
VLUP8X40009158128

Starea tehnică



Observații

HIAB 288EP5 remote
(A15)

Preț € 49900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	4
Configurație	8x4
Greutate proprie	18.790 kg
Greutate brută	32.000 kg
Capacitate totală motorină	300 litri
Număr închizătoare	2
Ampatament	570 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Culoare	Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Scania
Capacitate motor	294 Kw (400 HP)
Euro	5
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	12
Ambreiaj	✓
Servodirecție	✓
ABS	✓
Decuplare motor	✓

Suprastructură

Lungime container	720 cm
Lățime container	249 cm
Înălțime container	74 cm
Înălțimea platformei de încărcare	140 cm
Pompă	✓

Macara

Macara	✓
Macara marca	Hiab 288 EP - 5 HIPRO
An fabricație macara	2.011
Capacitate macara	28
Încărcătură maximă	1400 Kg bij 15 M
Număr suporturi	4
Avizat CE	✓
Control poziție	comandă lateral stânga
Telecomandă	✓
Poziție macara	În spatele șasiului
Extensii hidraulice	5 ori
Racorduri hidraulice supl.	4
Rotator	✓

Observații

Observații	HIAB 288EP5 remote
------------	--------------------

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Hidraulică



Condiție internă



Condiție externă



Macara

Telecomandă



Suport



Mecanic



Hidraulică



Electric



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

14 mm

15 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Tambur de frână
Bară de direcție, Mecanic



2

15 mm

13 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Tambur de frână
Bară de direcție, Mecanic



3

7 mm

7 mm

8 mm

7 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Reducere butuc
Tambur de frână



4

20 mm

20 mm

19 mm

19 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Reducere butuc
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele