

DAF XF 480 SSC 6X2 FAN INTARDER



Număr de 304292
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2018 / 11
Kilometraj 591.991 km

Număr șasiu
XLRASH4300G224686

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 47900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	12.735 kg
Greutate brută	27.000 kg
Capacitate totală motorină	1.400 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Număr închizătoare	1
Ampatament	485 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Super Space Cab
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	355 Kw (482 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	AS-tronic
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Cablu TIR	✓
Lungime container	730 cm
Lățime container	248 cm
Înălțime container	310 cm
Înălțimea platformei de încărcare	105 cm
Înălțime maximă	310 cm
Ridicare acoperiș	✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

7 mm

5 mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

5 mm

5 mm

4 mm

3 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

6 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele