

MERCEDES-BENZ ACTROS 2551 6X2 LIFT WB 490 C



Număr de 304311
Sortiment Camion
Specificare Cabină șasiu
Anul înregistrării 2013 / 08
Kilometraj 844.365 km

Număr șasiu
WDB9630201L773827

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 13900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 3
Configurație 6x2
Greutate proprie 10.800 kg
Greutate brută 26.000 kg
Capacitate totală motorină 390 litri
Cuplarea remorci ✓
Grosime pivot Special
Număr închizătoare 1
Ampatament 490 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină cabină de dormit
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Argint
Metalic ✓

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Mercedes
Capacitate motor 375 Kw (510 HP)
Euro 5
Cutie de viteze categorie Telligent
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare 1.500 kg
Trapă de încărcare marca Zepto
Material trapă de încărcare oțel
Mărire platformă 170 x 246

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele