

DAF XF 460 SPACECAB 2X TANK



Număr de 304329
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2015 / 04
Kilometraj 1.059.127 km

Număr șasiu
XLRTEH4300G056054

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 13950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate maximă 11.158 kg
Greutate proprie 8.342 kg
Greutate brută 19.500 kg
Capacitate totală motorină 1.275 litri
Al doilea rezervor de motorină ✓
Înălțimea discului de cuplare 117 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 380 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Space Cab
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Albastru

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 340 Kw (462 HP)
Carburant motorină
Euro 6
Cutie de viteze categorie AS-tronic
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele