

VOLVO FH 500 6X2 I-SEE VEB+



Număr de 304674
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2018 / 03
Kilometraj 763.021 km

Număr șasiu
YV2RT40C8JA815855

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 43950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 3
Configurație 6x2
Greutate proprie 9.035 kg
Greutate brută 27.000 kg
Capacitate totală motorină 480 litri
Înălțimea discului de cuplare 110 cm
Tip cupla încrezut
Număr închizătoare 1
Ampatament 410 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Globetrotter
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Albastru

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 375 Kw (510 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie I-Shift
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Anvelope/Roți

Roată de rezervă ✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

Mărimă envelope: 385/65R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

Mărimă envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele