

SCANIA P94.230 THERMOKING



Număr de 304734
Sortiment Camion
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2001 / 06
Kilometraj 1.031.924 km

Număr şasiu
XLEP4X20004452988

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 9900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	9.370 kg
Greutate brută	19.000 kg
Capacitate totală motorină	700 litri
Ampatament	510 cm
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Scania
Capacitate motor	(0 HP)
Euro	3
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Ambreiaj	✓
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Thermoking
Tip motor unitate frigorifică	TS - 500
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	registru culisant jos
Capacitate trapă de încărcare	1.500 kg
Trapă de încărcare marca	Dhollandia
Material trapă de încărcare	aluminiiu
Mărire platformă	172 x 244

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	8 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4 mm

10 mm

Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

5 mm

7 mm

6 mm

4 mm

Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele