

SCANIA R400 BDF with container



Număr de 304746
Sortiment Camion
Specificare Sistem BDF
Anul înregistrării 2014 / 02
Kilometraj 915.659 km

Număr şasiu
YS2R4X20009182263

Starea tehnică



Observații
BDF with container
(A15)

Preț € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	9.210 kg
Greutate brută	18.600 kg
Capacitate totală motorină	1.100 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	50 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	570 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Highline
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Galben

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	294 Kw (400 HP)
Euro	5
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Lungime container	773 cm
Lățime container	241 cm
Înălțime container	282 cm
Înălțimea platformei de încărcare	119 cm
Înălțime maximă	264 cm

Observații

Observații BDF with container

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	4 mm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

5 mm

5 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic



2

7 mm

5 mm

6 mm

9 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele