

SAMRO C218RH BDF with container



Număr de 304747
Sortiment Remorcă
Specificare Sistem BDF
Anul înregistrării 1997 / 10
Kilometraj

Număr șasiu
VK10218RHPH000076

Starea tehnică

Observații



(A15)

Preț € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Greutate proprie	3.750 kg
Greutate brută	15.990 kg
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Culoare	Galben
---------	--------

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Lungime container	774 cm
Lățime container	243 cm
Înălțime container	286 cm
Înălțimea platformei de încărcare	110 cm
Înălțime maximă	265 cm

Osie

Marca osiei	ROR
-------------	-----

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Cabină

Arcuri



Șasiu



Frâne



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 265/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărime envelope: 265/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele