

RENAULT C 430 8X4 HIAB 211EP5



Număr de 304753
Sortiment Camion
Specificare Deschis cu pereți
Anul înregistrării 2016 / 02
Kilometraj 309.583 km

Număr șasiu
VF630S167GD001122

Starea tehnică



Observații
HIAB 211EP5

(A15)

Preț € 78900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	4
Configurație	8x4
Greutate proprie	17.504 kg
Greutate brută	37.000 kg
Capacitate totală motorină	350 litri
Număr închizătoare	2
Ampatament	600 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Renault
Capacitate motor	316 Kw (429 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	automatic
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Decuplare motor	✓

Suprastructură

Lungime container	710 cm
Lățime container	248 cm
Înălțime container	63 cm
Înălțimea platformei de încărcare	142 cm
Pompă	✓

Macara

Macara	✓
Macara marca	Hiab 211 EP-5
An fabricație macara	2.015
Capacitate macara	21
Încărcătură maximă	900 kg bij 15 m
Număr suporturi	2
Avizat CE	✓
Control poziție	comandă lateral dreapta
Telecomandă	✓
Poziție macara	În spatele șasiului
Extensii hidraulice	5 ori
Rotator	✓
Cârlig cu paletă	✓
Cârlig	✓

Observații

Observații	HIAB 211EP5
------------	-------------

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Hidraulică



Condiție internă



Condiție externă



Macara

Telecomandă



Suport



Mecanic



Hidraulică



Electric



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

5 mm

5 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

7 mm

3 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



3

3 mm

1 mm

3 mm

11 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



4

5 mm

3 mm

4 mm

3 mm

Mărimă envelope: 0/13R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele