

SCANIA P410 6X2 RETARDER 2T LIFT



Număr de 304853
Sortiment Camion
Specificare Închis
Anul înregistrării 2019 / 11
Kilometraj 309.836 km

Număr şasiu
YS2P6X20005571529

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 72950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 3
Configurație 6x2
Greutate proprie 11.510 kg
Greutate brută 26.500 kg
Capacitate totală motorină 500 litri
Cuplarea remorci ✓
Grosime pivot 40 DIN
Număr închizătoare 1
Ampatament 495 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină cabină de dormit
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Aer condiționat pentru parcare ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 301 Kw (409 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie Opti-cruise
Număr viteze 12
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Scania
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 730 cm
Lățime container 248 cm
Înălțime container 269 cm
Înălțimea platformei de încărcare 125 cm
Înălțime maximă 264 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare 2.000 kg
Trapă de încărcare marca BAR Cargolift
Material trapă de încărcare aluminiu
Mărime platformă 195x252

Anvelope/Roți

Roată de rezervă ✓
Profil roată de rezervă 13 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

9
mm

9
mm

Mărime envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

13
mm

13
mm

12
mm

13
mm

Mărime envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

12
mm

12
mm

Mărime envelope: 315/70R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele