

M.A.N. 18.460 TGX XLX 2X TANK INTARDER



Număr de 305037
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2018 / 07
Kilometraj 583.447 km

Număr șasiu
WMA06XZZ0JM783536

Starea tehnică



Observații

XLX,2 tanks

(A15)

Preț € 29900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 7.772 kg
Greutate brută 19.000 kg
Capacitate totală motorină 830 litri
Al doilea rezervor de motorină ✓
Înălțimea discului de cuplare 116 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 360 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină înaltă
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor M.A.N.
Capacitate motor 338 Kw (459 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie automatic
Cutie de viteze marca Scania
Număr viteze 14
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Intarder
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Observații

Observații XLX,2 tanks

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele