

MERCEDES-BENZ ATEGO 1530 L BIGSPACE LIFT A

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Număr de 305276
Sortiment Camion
Specificare Închis
Anul înregistrării 2018 / 07
Kilometraj 225.147 km

Număr şasiu
WDB96702710267715

Starea tehnică

Observații

BigSpace, Dhollandia 1500kg
(A15)

Preț € 54900

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 7.520 kg
Greutate brută 15.000 kg
Capacitate totală motorină 125 litri
Cuplarea remorci ✓
Grosime pivot 40 DIN
Număr închizătoare 1
Ampatament 540 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină înaltă
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Mercedes
Capacitate motor 221 Kw (300 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie automatic
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 726 cm
Lățime container 247 cm
Înălțime container 238 cm
Înălțimea platformei de încărcare 113 cm
Înălțime maximă 232 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare 1.500 kg
Trapă de încărcare marca Dhollandia
Material trapă de încărcare aluminiu
Mărime platformă 180 x 249

Observații

Observații BigSpace, Dhollandia 1500kg

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărime envelope: 275/70R22,5

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic

2



Mărime envelope: 275/70R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele