

KOGEL S24 SAF AXLES CARRIER



Număr de 306091
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2014 / 08
Kilometraj

Număr şasiu
WK0S0002400173655

Starea tehnică

Observații



(A15)

Preț € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 3
Greutate maximă 30.550 kg
Greutate proprie 8.450 kg
Greutate brută 39.000 kg
Tip de şasiu Incomplete şasiu
Material şasiu oțel
Kingpin mărimea 2 inch
Ampatament 877 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor (0 HP)
ABS ✓
sistem electronic de frânare ✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură 2.014
Lungime container 1.340 cm
Lățime container 248 cm
Înălțime container 260 cm

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică Carrier
Tip motor unitate frigorifică vector1950
Tip motor unitate frigorifică diesel și electric
Ore funcționare - electric 63 ore
Ore funcționare - diesel 5.643 ore
Grosimea peretelui [s] mm Grosimea peretelui 45 mm

Osie

Marca osiei SAF

Informații de contact




info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele