

VOLVO FH 460



Număr de 306252
Sortiment Camion
Specificare Sistem BDF
Anul înregistrării 2020 / 07
Kilometraj 595.637 km

Număr șasiu
YV2RTY0C5LB316127

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 59900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	10.075 kg
Greutate brută	26.000 kg
Capacitate totală motorină	1.260 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	40 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	460 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	13 mm

Cabină

Tip cabină	Globetrotter
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Aer condiționat pentru parcare	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Volvo
Capacitate motor	345 Kw (469 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	I-Shift
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Material suprastructură	oțel
Înălțimea platformei de încărcare	108 cm
Lungimea sistemului	80 cm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Suprastructura



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/70R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele