

SCANIA R730 TL 6X2 LEATHER XENON



Număr de 306399
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2012 / 07
Kilometraj 828.101 km

Număr şasiu
XLER6X20005275094

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 27950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 3
Configurație 6x2
Greutate proprie 10.315 kg
Greutate brută 26.000 kg
Capacitate totală motorină 400 litri
Înălțimea discului de cuplare 122 cm
Tip cupla încrezut
Număr închizătoare 1
Ampatament 310 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină Topline
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Multicoloră
Metalic ✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 537 Kw (730 HP)
Euro 5
Cutie de viteze categorie Opti-cruise
Număr viteze 12
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Scania
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓
Instalație hidraulică ✓
Decuplare motor ✓

Suprastructură

Pompă ✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/70R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele