


SCHMITZ SKI 24 SGF 3 25M3 STEEL SAF DRUM



Număr de 306525
Sortiment Semiremorcă
Specificare Basculanta
Anul înregistrării 2018 / 03
Kilometraj

Număr şasiu
WSK00000001301018

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate proprie	9 kg
Tip de şasiu	Completă şasiu
Material şasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Jante de aluminiu	✓
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.018
Număr laturi	1 latură
Lungime container	750 cm
Lățime container	233 cm
Înălțime container	146 cm
Capacitate vrac	25
Măsură capacitate vrac	m3

Osie

Marca osiei	SAF
-------------	-----

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

9 mm

9 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Tambur de frână



2

10 mm

8 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Tambur de frână



3

7 mm

7 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele