

HM 3 DECKS LIVE ANIMALS LIFTING ROOF



Număr de 306606
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport de animale
Anul înregistrării 2014 / 06
Kilometraj

Număr șasiu
UH9PS3SAAE1HB1917

Starea tehnică 
Observații
3 DECKS FOR LIVE ANIMALS / LIFTING
(A15)

Preț € 15950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate proprie	18.580 kg
Greutate brută	45.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.014
Lungime container	1.270 cm
Lățime container	244 cm
Înălțime container	260 cm
Înălțime maximă	244 cm

Osie

Marca osiei	SAF
-------------	-----

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	2.000 kg
Trapă de încărcare marca	d hollandia
Material trapă de încărcare	aluminiiu
Mărime platformă	255x280

Observații

Observații	3 DECKS FOR LIVE ANIMALS / LIFTING ROOF / LARGE TAILLIFT
------------	--

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele