

DAF LF 45.180 11.9T FRIGO CARRIER



Număr de 306626
Sortiment Camion
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2011 / 07
Kilometraj 594.601 km

Număr șasiu
XLRAE45FF0L366791

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 11950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	4.635 kg
Greutate proprie	7.355 kg
Greutate brută	11.990 kg
Capacitate totală motorină	200 litri
Ampatament	540 cm
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Paccar
Capacitate motor	135 Kw (183 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Cutie de viteze categorie	AS-tronic
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	754 cm
Lățime container	224 cm
Înălțime container	244 cm
Înălțimea platformei de încărcare	99 cm
Înălțime maximă	243 cm

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
-----------------	-----------------

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	SUPRA 750
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric
Ore funcționare - diesel	4.989 ore
Grosimea peretelui [s] mm	Grosimea peretelui 60 mm
Tipul de răcire	Răcire și de congelare
Răcire zi/noapte	răcire pet timp de zi și de noapte

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	1.500 kg
Trapă de încărcare marca	B.A.R cargo lift
Material trapă de încărcare	aluminu
Mărime platformă	186 x 235

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	2 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 245/70R17,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

Mărime envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele