


WIESE SA 32 CS-S



Număr de 306671
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport de mașini
Anul înregistrării 2018 / 05
Kilometraj

Număr șasiu
W09000232JPW29180

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 66900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Twin anvelope	✓
Greutate proprie	11.250 kg
Greutate brută	32.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.018
------------------------------	-------

Camion cu platformă joasă

Tip de camion cu platformă joasă	camion cu platformă semi-joasă
Lungime platformă încărcare	940 cm
Lungime a tubului curbat	415 cm
Lungime rampă	580 cm

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	9.000 kg
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	580 x 247

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Camion cu platformă joasă

Sisteme



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 235/75R17,5
suspensie pneumatică



Mărime envelope: 235/75R17,5
suspensie pneumatică

Bară de direcție, Osie purtătoare

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele