

SCANIA R400 HL 4X2 RETARDER



Număr de 306674
Sortiment Camion
Specificare Platformă
Anul înregistrării 2013 / 07
Kilometraj 913.635 km

Număr șasiu
YS2R4X20005321593

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 16900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 9.300 kg
Greutate brută 19.000 kg
Capacitate totală motorină 550 litri
Cuplarea remorci ✓
Număr închizătoare 1
Ampatament 470 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Aer condiționat pentru parcare ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 294 Kw (400 HP)
Cutie de viteze categorie Opti-cruise
Număr viteze 12
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Scania
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Zăvoare 1x20
Lungime container 620 cm
Lățime container 255 cm
Înălțimea platformei de încărcare 102 cm
Lungimea sistemului 27 cm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele