

SCANIA R480 8X2*6 HMF 6020-K6



Număr de 306675
Sortiment Camion
Specificare Platformă
Anul înregistrării 2013 / 04
Kilometraj 926.498 km

Număr şasiu
YS2R8X20005321859

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 79900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	4
Configurație	8x2
Greutate proprie	21.880 kg
Greutate brută	32.000 kg
Capacitate totală motorină	500 litri
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	40 DIN
Ampatament	530 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	cabină de dormit
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Scania
Capacitate motor	353 Kw (480 HP)
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Scania
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Decuplare motor	✓

Suprastructură

Lungime container	600 cm
Lățime container	248 cm
Înălțimea platformei de încărcare	100 cm
Pompă	✓

Macara

Macara	✓
Macara marca	HMF 6020 K6
An fabricație macara	2.013
Capacitate macara	60
Încărcătură maximă	2640 kg bij 16,9 m.
Număr suporturi	4
Avizat CE	✓
Telecomandă	✓
Poziție macara	În spatele cabinei
Extensii hidraulice	6 ori
Cârlig	✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Hidraulică



Suprastructura



Macara

Telecomandă



Suport



Mecanic



Hidraulică



Electric



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4 mm

5 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

10 mm

10 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



3

12 mm

5 mm

6 mm

6 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



4

16 mm

14 mm

Mărime envelope: 315/60R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele