

VOLVO FM 330 6X2*4 TAILLIFT AIRCO



Număr de 306802
Sortiment Camion
Specificare Închis
Anul înregistrării 2017 / 11
Kilometraj 608.124 km

Număr șasiu
YV2X9J0C7JA815639

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 41950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 3
Configurație 6x2
Greutate proprie 12.435 kg
Greutate brută 27.000 kg
Capacitate totală motorină 440 litri
Număr închizătoare 1
Ampatament 600 cm
Tip suspensie suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Volvo
Capacitate motor 250 Kw (340 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie I-Shift
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 979 cm
Lățime container 251 cm
Înălțime container 229 cm
Înălțimea platformei de încărcare 122 cm
Înălțime maximă 225 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare 1.500 kg
Trapă de încărcare marca BAR Cargolift
Material trapă de încărcare aluminiu
Mărire platformă 201 x 257

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic

2



Mărime envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

3



Mărime envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele