

VOLVO FM 11.410 GLOBE XL EEV



Număr de 307204
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2013 / 04
Kilometraj 858.435 km

Număr şasiu
YV2J1F1A4DB637050

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 17950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 7.781 kg
Greutate brută 20.000 kg
Capacitate totală motorină 510 litri
Înălțimea discului de cuplare 116 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 380 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Globetrotter XL
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 308 Kw (419 HP)
Euro 5
Cutie de viteze categorie I-Shift
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 315/70R22,5

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic



2

Mărime envelope: 315/70R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele