

SCANIA R480 TOPLINE 6X2 54M3



Număr de 307239
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2012 / 01
Kilometraj 1.303.985 km

Număr şasiu
XLER6X20005275039

Starea tehnică



Observații

PRICE IS WITHOUT TRAILER / OHNE
(A15)

Preț € 19950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate maximă	14.305 kg
Greutate proprie	12.695 kg
Greutate brută	27.000 kg
Capacitate totală motorină	1.400 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	24.000 kg
Număr închizătoare	1
Ampatament	605 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Topline
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Aer condiționat pentru parcare	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Roșu

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Scania
Capacitate motor	353 Kw (480 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	726 cm
Lățime container	257 cm
Înălțime container	302 cm
Înălțimea platformei de încărcare	102 cm
Înălțime maximă	286 cm
Acoperiș glisant	✓

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
-----------------	-----------------

Observații

Observații	PRICE IS WITHOUT TRAILER / OHNE ANHÄNGER / ZONDER AANHANGER
------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărimă envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

Mărimă envelope: 295/60R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



3

Mărimă envelope: 355/50R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele