

M.A.N. 18.470 TGX 4X4H PTO+HYDR.



Număr de 307417
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2020 / 06
Kilometraj 465.530 km

Număr şasiu
WMA22XZZ2LP146847

Starea tehnică 
Observații

(A15)

Preț € 44900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x4
Greutate proprie 8.215 kg
Greutate brută 18.000 kg
Capacitate totală motorină 400 litri
Înălțimea discului de cuplare 126 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 365 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină cabină de dormit
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Roșu

Angrenaj de transmisie

Marcă motor M.A.N.
Capacitate motor 346 Kw (470 HP)
Cutie de viteze categorie AS-tronic
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓
Instalație hidraulică ✓
Decuplare motor ✓

Suprastructură

Pompă ✓

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Reducere butuc
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele