

M.A.N. 28.500 TGX XLX 6X2 INTARDER



Număr de 307665
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2018 / 01
Kilometraj 651.564 km

Număr șasiu
WMA89XZZ9JP101455

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 24950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	91.420 kg
Greutate brută	26.000 kg
Capacitate totală motorină	630 litri
Înălțimea discului de cuplare	119 cm
Tip cupla	încrezut
Număr închizătoare	1
Ampatament	310 cm
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină înaltă
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Roșu

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	368 Kw (500 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	AS-tronic
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Intarder
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/60R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele