

SCANIA R450 TL 6X2 RETARDER LIFT



Număr de 307734
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2013 / 09
Kilometraj 1.022.467 km

Număr șasiu
YS2R6X20005331756

Starea tehnică 
Observații
R 45 LB 6X2 MNB / WB 470 CM / GRS 895
(A15)

Preț € 24950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	13.487 kg
Greutate brută	26.500 kg
Capacitate totală motorină	650 litri
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	Special
Număr închizătoare	1
Ampatament	470 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Topline
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	331 Kw (450 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Scania
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	731 cm
Lățime container	247 cm
Înălțime container	280 cm
Înălțimea platformei de încărcare	118 cm
Înălțime maximă	278 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	2.500 kg
Trapă de încărcare marca	Zepro
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	200x254

Observații

Observații	R 45 LB 6X2 MNB / WB 470 CM / GRS 895 R WITH RETARDER
------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic

2



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

3



Mărimă envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele