

KRONE TANDEM LAFETTE



Număr de 307804
Sortiment Remorcă
Specificare Sistem BDF
Anul înregistrării 2019 / 01
Kilometraj

Număr şasiu
WKEZZ000000865465

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 7900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Greutate proprie	3.610 kg
Greutate brută	18.000 kg
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Înălțimea platformei de încărcare	106 cm
Lungimea sistemului	100 cm

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Cabină

Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4
mm

4
mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



2

6
mm

2
mm

Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele