

M.A.N. 26.440 TGX



Număr de 307806
Sortiment Camion
Specificare
Anul înregistrării 2010 / 10
Kilometraj 776.303 km

Număr șasiu
WMA21XZZ8BW143197

Starea tehnică 
Observații

(A15)

Preț € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	12.400 kg
Greutate brută	13.000 kg
Capacitate totală motorină	1.200 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	40 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	450 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	324 Kw (440 HP)
Euro	5
Cutie de viteze categorie	AS-tronic
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Intarder
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Înălțimea platformei de încărcare	122 cm
Lungimea sistemului	80 cm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 315/70R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele