

SCANIA R420



Număr de 307890
Sortiment Camion
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2006 / 02
Kilometraj 107.264 km

Număr şasiu
VLUR4X20009106074

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 12900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	7.610 kg
Greutate brută	19.000 kg
Capacitate totală motorină	1.000 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	50 DIN
Ampatament	530 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	cabină de dormit
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Albastru

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Scania
Capacitate motor	(0 HP)
Euro	3
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	12
Ambreiaj	✓
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Scania
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Zăvoare	1x20
Lungime container	738 cm
Lățime container	248 cm
Înălțime container	306 cm
Înălțimea platformei de încărcare	91 cm
Înălțime maximă	303 cm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 315/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 315/60R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele