

M.A.N. 18.460 TGX XXL



Număr de 308029
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2019 / 05
Kilometraj 479.714 km

Număr șasiu
WMA06XZZ7KM831020

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 39900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate maximă 10.947 kg
Greutate proprie 7.653 kg
Greutate brută 18.600 kg
Capacitate totală motorină 840 litri
Al doilea rezervor de motorină ✓
Înălțimea discului de cuplare 115 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 360 cm
Jante de aluminiu ✓
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Aer condiționat pentru parcare ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Verde

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 338 Kw (459 HP)
Carburant motorină
Euro 6
Cutie de viteze categorie automatic
Cutie de viteze marca Scania
Număr viteze 14
Sistem de frânare adițional ✓
Marcă dispozitiv de încetinire Intarder
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele