

RENAULT D 180 7.5 AIRCO LIFT SIDE DOOR



Număr de 308114
Sortiment Camion
Specificare Închis
Anul înregistrării 2017 / 10
Kilometraj 482.302 km

Număr șasiu
VF6WTAG40G2455001

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 4.400 kg
Greutate brută 7.500 kg
Capacitate totală motorină 100 litri
Ampatament 350 cm
Tip suspensie suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Culoare Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Renault
Capacitate motor 130 Kw (177 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie Optidriver
Număr viteze 6
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 450 cm
Lățime container 224 cm
Înălțime container 234 cm
Înălțimea platformei de încărcare 88 cm
Înălțime maximă 227 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare ✓
Tip trapă de încărcare supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare 1.000 kg
Trapă de încărcare marca ZEPRO
Material trapă de încărcare aluminiu
Mărime platformă 170 x 227

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărime envelope: 205/75R17,5

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Bară de direcție, Mecanic

2



Mărime envelope: 205/75R17,5

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele