

BROSHUIS 4 AOU-16-40



Număr de 308122
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport de mașini
Anul înregistrării 2008 / 06
Kilometraj

Număr șasiu
XNJ42N5GA08L06021

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 29950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	4
Twin anvelope	✓
Greutate maximă	42.500 kg
Greutate proprie	11.500 kg
Greutate brută	54.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.008
------------------------------	-------

Camion cu platformă joasă

Tip de camion cu platformă joasă	camion cu platformă semi-joasă
Lungime platformă încărcare	900 cm
Lungime a tubului curbat	410 cm
șasiu extensibil	la mijloc
Durata extensibil	630

Osie

Marca osiei	GIGANT
-------------	--------

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție externă



Camion cu platformă joasă

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărimă envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



2

Mărimă envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



3

Mărimă envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână
Bară de direcție, Osie purtătoare



4

Mărimă envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână
Bară de direcție, Osie purtătoare

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele